

Inspection Report

Pass / Fail: 100% Passed / 0% Failed

Time to Conduct Audit: 0 minutes

Auditor: Mike Gordon

Inspected Date: Aug 09, 2023

Department: Garage
Machine: PERCEUSE A COLONNE - GARAGE - (23-095)

Model Number:

Manufacturer:

Serial Number: 23-095

	Activité	PHÉNOMÈNE DANGEREUX	GRAVITÉ	Fréquence d'exposition	Probabilité d'occurrence	Possibilité d'évitement	Indice du risque	Mesures de prévention retenue	Action Corrective	WO Num	Assigned to
1	1. Utilisation de la perceuse qui n'est pas stable	Chute de la perceuse. Poids de la perceuse.	G2	F1	O1	O1	2		Pass		
2	2. Opérer la perceuse en étant à proximité	Rotation du mandrin qui tourne à grande vitesse	G2	F1	O1	O1	2		Pass		
3	3. Ajuster la vitesse de la perceuse	Mouvement au niveau de l'entraînement de la perceuse	G2	F1	O1	O1	2		Pass		
4	4. Maintenance ou ajustement du moteur	Mouvement au niveau de l'entraînement de la perceuse	G2	F1	O1	O1	2		Pass		
5	5. Utilisation d'une clé à mandrin pour serrer ou desserrer le mandrin	Projection de la clé à mandrin qui serait restée dans le mandrin	G2	F1	O1	O1	2		Pass		

Machine Specific

	Question	Corrective Action	Pass/Fail	Work Order Number	Assigned to
1	Safe Work Procedure posted?		Pass		
2	Are all Emergency Stops clearly marked and functioning properly?		Pass		

<i>Initials</i>	General Manager	Production Manager	Supervisor 	Employee
-----------------	-----------------	--------------------	--	----------