

Inspection Report

Pass / Fail: 100% Passed / 0% Failed

Time to Conduct Audit: 0 minutes

Auditor: Mike Gordon

Inspected Date: Aug 09, 2023

Department: Usine 7

Machine: SCIE CIRCULAIRE - MUROX - (22-055)

Model Number:

Manufacturer:

Serial Number: 22-055

	Activité	PHÉNOMÈNE DANGEREUX	GRAVITÉ	Fréquence d'exposition	Probabilité d'occurrence	Possibilité d'évitement	Indice du risque	Mesures de prévention retenue	Action Corrective	WO Num	Assigned to
1	1. Découpe des pièces de bois	Lame tournante à haute vitesse	G2	F1	O2	O2	3				
2	2. Découpe des pièces de bois	Recul de la pièce de bois lors de la coupe	G2	F1	O2	O2	3				
3	3. Utilisation de la scie pour une coupe à l'angle	Lame touchant à du matériel en acier, occasionnant la projection de morceaux de lame	G2	F1	O1	O1	2				
4	4. Utilisation de la scie pour une coupe horizontale	Équipement qui ne devrait pas être conçu pour couper à plus de 60 degrés.	G2	F1	O1	O1	2				
5	5. Découpe des pièces de bois	Équipement qui devrait être verrouillé automatiquement en position repos	G2	F1	O2	O1	2				

Machine Specific

	Question	Corrective Action	Pass/Fail	Work Order Number	Assigned to
1	Safe Work Procedure posted?		Pass		
2	Are all Emergency Stops clearly marked and functioning properly?		Pass		

Initials	General Manager	Production Manager	Supervisor 	Employee
----------	-----------------	--------------------	--	----------